

顺义区国三发动机拖拉机

发布日期：2025-09-29

盛尔特品牌机型GF1604盛尔特160马力轮式拖拉机：玉柴国三六缸高压共轨发动机，配备发动机省油开关；干式空滤器和沙漠型预滤器，空气过滤效率超过99.7%；16+8梭式换档变速箱，选装16+8爬行档；外置双油缸、强压提升器；选装液压离合助力系统；全封闭驾驶室，配备音响系统、豪华减震座椅，选装空调、暖风、风扇系统，选装倒车影像；**操纵双作用离合器；动力输出轴转速760/850；强压提升器；泰山或启航前后平花胎；后轮无级可调Ⅱ类液压悬挂；三路液压输出；外置加高空滤器；盛尔特**机罩；豪华空调驾驶室；加强半轴套管；可调方向盘；加强后悬挂(1.1米)；加重前托架；前后配重；**小使用比质量 $\geq 48\text{kg/kW}$.不管你是第二次还是第三次，买拖拉机还是鑫升机械！顺义区国三发动机拖拉机

吸尘风机7的出尘口通过管道和集尘箱9的进尘口连通，且吸尘风机7和集尘箱9均设置在顶板3的顶部，吸尘风机7的工作，通过管道和吸尘罩8，吸收驾驶室的气体，通过集尘箱9进行收集。顶板3顶部一端设置有鼓风机10，且鼓风机10的出风口通过管道和出风罩15连通，且出风罩15固定设置在顶板3的底部，散热电机13、吸尘风机7和鼓风机10均与蓄电池14电性连接，鼓风机10的工作，通过管道和出风罩15输送气体进入到驾驶室内，进行换气。门板2外侧固定连接有多根减震弹簧16，且门板2上均设置有玻璃窗，减震弹簧16对门板2的开合进行缓冲，防止门板2的开合导致门板损坏。防护罩11为金属丝网结构，且防护罩11内散热扇叶12的转动轴与散热电机13的电机轴固定连接，防护罩11对散热扇叶12进行保护，防止转动的扇叶对驾驶员造成伤害。驾驶室框架1的侧板上设置有通风口18，且通风口18外侧罩有防尘网，通过通风口18，将驾驶室外的空气输送至驾驶室内，防尘网对进入到驾驶室的气体进行过滤处理。工作原理：使用时，将驾驶室框架1安装在拖拉机上，太阳能电池板4收集能源，通过蓄电池14进行收集，给散热电机13进行供电，散热电机13的工作，电机轴的转动带动散热扇叶12转动。顺义区国三发动机拖拉机农机购置补贴“三合一”，农机选择还得看鑫升。

5、机油泵性能差先将机油滤清器或出油管卸掉，然后用注油器从机体出油孔注满机油后，马上上好滤清器或通向机油指示器的机油管，启动拖拉机后，机油就会泵上来。6、液压油管疲劳折损液压油管疲劳折损主要是因为油压变化频繁和油温高，使得管壁张弛频繁，从而出现疲劳折损，酿成事故。因为为了延长液压油管的使用寿命，可用细铁丝烧成弹簧放入油管内作支撑。7、液压制动机车制动失效检查制动总泵和分泵；查看是否按时更换刹车油；彻底排除制动管路的空气；检查制动皮碗及软管是否发生异常变化。8、柴油机烧机油冒蓝烟要检查缸套活塞组是否磨损、活塞环弹力是否减弱；油底壳机油是否添加过量、空气滤清器油面是否过高；气门杆与气门导管的配合间隙是否过大。二、机手维修保养拖拉机应注意拖拉机有些处切不可堵1、喷油器回油孔堵塞后，会导致针阀供油不均，发动机工作不稳。2、节温器主阀的气流孔堵塞后，机体水套内排不干净水，或者是加不满水，易引起开锅。3、水泵泄水孔堵塞后，水封漏水会进入水泵轴承壳内，使润滑脂

水化，降低其润滑性。4、空气滤清器罩排尘孔堵塞后，空气中尘粒难以排出，从而降低下级滤网吸气功率，加快气门缸套活塞等机件磨损。5、曲轴箱通气孔堵塞后。

2011年公司生产的拖拉机折合标准台万台，国内市场占有率***；公司拖拉机产品技术**，**国内**高水平，填补了我国150马力以上轮式拖拉机没有出口的空白；公司是国内***的**零部件100%完全自供的拖拉机制造企业，收购集团的三个子公司（开创、福莱格及铸造公司）将进一步提升毛利率，预计可增厚上市公司2012年元。募投项目突破产能瓶颈，提高整体竞争力。公司此次拟募集资金亿元，将投入到以下项目：大功率农用柴油机项目、新疆农装建设项目、新型轮式拖拉机**能力提升项目、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目，用于扩大产能、提升整体竞争力。盈利预测与估值我们预计公司2012-2014年不含资产注入的EPS分别为、元，结合农机行业可比上市公司估值情况，给予公司2012年11-14倍PE对应二级市场的合理价值区间为元。风险提示国家农机补贴政策变动的风险；控股股东一拖集团盈利能力较弱的风险。不要犹豫，选择鑫升机械与高质量同行！

本实用新型涉及轮式拖拉机技术领域，尤其涉及一种轮式拖拉机用便于拆卸的机罩。背景技术：轮式拖拉机是拖拉机的一类，即行走装置是轮子的拖拉机，分后轮驱动和四轮驱动，其中的大马力轮式拖拉机有较好的牵引性能，适于大农场配带宽幅农具进行高速作业，拖拉机能行驶是靠内燃机的动力经传动系统，使驱动轮获得驱动扭矩，获得驱动扭矩的驱动轮再通过轮胎花纹和轮胎表面给地面小、向后的水平作用力，而地面对驱动力大小相等、方向相反的水**作用力，这个反作用力就是推动拖拉机向前行驶的驱动力。一般使用的轮式拖拉机主要包括安装和驾驶用的机体、以及安装于机体四周用于移动的支撑轮、安装于机体上部的功力和控制机构，一般会在机体上安装有机罩将动力机构设置于其内部，但是现有技术中在固定机罩是从上方向下固定螺栓，以将机罩紧压在机体上，机罩固定后螺栓的锁紧强度大，在拆卸时需要消耗较大的人力，不便于进行机罩的拆卸和安装。技术实现要素：本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种轮式拖拉机用便于拆卸的机罩。为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种轮式拖拉机用便于拆卸的机罩，包括罩体和机体，所述罩体设置于机体顶部。众里寻他千百度，蓦然回首，原来是鑫升机械。顺义区国三发动机拖拉机

欧旗拖拉机，还是鑫升靠谱！顺义区国三发动机拖拉机

所述罩体两侧外壁的底部两端均固定有卡块，且卡块的一端外壁开设有限位孔，所述机体顶部与卡块对应的位置开设有卡槽，且卡槽的一端内壁螺纹连接有限位杆，限位杆的外壁与限位孔的内壁滑动连接。本实用新型的有益效果为：1、装置在罩体底部的四角位置均固定有卡块，固定罩体时将卡块伸进机体顶部对应的卡槽中，通过旋转卡槽水平方向上的限位杆，使限位杆滑动穿过卡块的限位孔，通过水平方向上限位杆对限位孔的限位可防止罩体与机体发生脱落，且避免需要较大扭矩旋转限位杆，降低劳动强度，方便进行机罩的拆卸和安装。2、装置在卡槽内壁的顶部两端和两侧均固定有弹性片，在将卡块伸进卡槽内时，弹性片底部被挤压向卡槽内壁，在拖拉机使用的过程中，利用弹性片的弹力紧压住卡块，从而保证罩体与机体之间固定的稳定性，并且在罩体底部固定有硅胶垫与机体接触，减少机体的振动传导，同时提高罩体与机体之间的密封

性，提高防潮和防尘效果。3、进一步的，装置在罩体的两侧均固定有多个***散热片，第二散热片呈倾斜设置，装置在罩体的顶部固定有第二散热片通过底部的穿孔与罩体内部连通，从而增强罩体内的降温散热效果。顺义区国三发动机拖拉机

潍坊市鑫升机械制造有限公司成立于1997年，公司注册资本5100万元，公司是拖拉机专业生产企业，公司资金势力雄厚，技术力量强大，检测手段完备，管理方法科学，公司地处潍坊市郊风景秀丽的浮烟山国际风筝放飞场脚下，南邻潍坊机场北邻潍坊海港，济青高速公路、潍莱高速公路、胶济铁路、308国道、309国道、206国道贯穿市区，交通运输十分方便公司占地面积40000方米，员工100余人，其中工程持术人员26人，具有生产大中型拖拉机年10000台生产能力。公司主要生产“欧旗”牌大、中、小型拖拉机，主要生产25到260马力系列拖拉机十几个品种，拥有先进的生产流水线，完善的检测手段和质量保证体系。各种产品符合国家标准、政策和法律法规，取得农业部颁发的农业产品推广许可证。产品经国家、山东省、潍坊市技术质量监督检验机构检测均为合格品。“欧旗”牌系列拖拉机畅销全国二十多个省、自治区、直辖市、并远销欧洲、非洲、东南亚等国家。“欧旗”牌系列拖拉机具有设计合理、性能可靠、质量稳定、结构紧凑、外型美观大方、操作舒适、维修方便等特点深受国内外用户青睐。